

11/5
11/5
11/5

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية العربية السورية

جامعة دمشق

المستشفى الوطني الجامعي

جامعة دمشق

المستشفى الوطني الجامعي

الرقم: 075/09

تاريخ الورود: 11/5

طلب اصلاح خارجي

يرجى الموافقة والإيعاز لمن يلزم على اصلاح الجهاز: عسيد كلفة ماركة B-Braun

مكان الجهاز: قسم عسيد كلفة

رقم الجهاز: 5265

الرئيس المباشر

متسلم الجهاز

الاسم: د. محمد

الاسم: سيد ابراهيم

التوقيع

التوقيع

رأي اللجنة الفنية حول سبب العطل:

عطل يورد الاصابة للشعب من شركة الكلفة يرجى التوجه للاصلاح
الاسباب الفنية لتعذر الاصلاح الداخلي هو العطل في جسم تخر القطع البلاستيكية اللازمة للاصلاح

القيمة التقديرية للاصلاح: 2,000,000 ل.س

رئيس القسم الهندسي

توقيع الفني المختص

الاسم: د. محمد

رئيس دائرة الهندسة الطبية

الاسم: م. حريم السحر

التوقيع

التوقيع

قرار الإدارة:

لا مانع لدينا من اجراء الاصلاح

معاون المدير للشؤون الإدارية

محاسب الإدارة

موافقة السيد المدير العام

11/5

11/5

الجمهورية العربية السورية

جامعة دمشق

المستشفى الوطني الجامعي

المستشفى الوطني الجامعي

الرقم ٥٦٤٥/٩٠

تاريخ الورود: ٩/٢٢/٢٠٢٢

طلب اصلاح خارجي

يرجى الموافقة والايجاز لمن يلزم على اصلاح الجهاز : حذاء غسيل كلية عدد 3/ ماركة Gambio

رقم الجهاز : موديل الجفزة AK96

مكان الجهاز : قسم غسيل الكلية

الرئيس المباشر

متسلم الجهاز

الاسم د. دعاء عماد مسكين

اختصاصية بأمراض وزرع الكلية

التوقيع

الاسم سيدة ابراهيم

التوقيع

برأي اللجنة الفنية حول سبب العطل : يفرجه عطلي وحدة تغذية عدد 2/ و باب مضخة الدم + مضخة الحسب الـ UF + مائية فاسات يفرجه التوقيع للاصلاح
الأسباب الفنية لتعذر الإصلاح الداخلي بحسب اللجنة

القيمة التقديرية للإصلاح : 5000,000 ل.س

رئيس القسم الهندسي

توقيع الفني المختص

الاسم د. نوال عزاوي

التوقيع 21/9/2025

الاسم م. م. النصار

التوقيع

رئيس الدائرة
م. م. النصار

قرار الإدارة :

لا مانع لدينا من إجراء الإصلاح

معاون المدير للشؤون الإدارية

معاون الإدارة

موافقة السيد المدير العام

١١/٤

الجمهورية العربية السورية

جامعة دمشق

المستشفى الوطني الجامعي

الرقم ٣٤٤٦ / و
تاريخ الورقة ٢٠١٤ / ١١ / ٢٤

طلب إصلاح خارجي

يرجى الموافقة والإيعاز لمن يلزم على إصلاح الجهاز : جهاز عسل على ماركه B Braun

رقم الجهاز : 505000

مكان الجهاز : شعبة عسل الكلى

الرئيس المباشر

متسلم الجهاز

الاسم

الاسم م. م. إبراهيم

التوقيع

التوقيع

رأى اللجنة الفنية حول سبب العطل : بعد الكشف عن الجهاز رتب وجود عطل في وحدة الحث

VFP وطلب جامعة دمشق إرسال يربى التولية لثأر العطله من الوحدة المحلية

الأسباب الفنية لتعذر الإصلاح الداخلي : عدم توفر القطع البديلة في المستشفى

القيمة التقديرية للإصلاح : 5,000,000 ل. س

رئيس القسم الهندسي

توقيع الفني المختص

الاسم

الاسم م. م. م. المنصور

التوقيع

التوقيع

قرار الإدارة :

لا مانع لدينا من إجراء الإصلاح

معاون المدير للشؤون الإدارية

مخاطب الإدارة

موافقة السيد المدير العام

١١/٤