

٢٨
٨/١٠/٢٠٢٥

السيد الأستاذ

الجمهورية العربية السورية

جامعة دمشق

المستشفى الطبي الجامعي

المستشفى الوطني الحاضر

الرقم ٤٨٩/ود

تاريخ الورود ٨/١٠/٢٠٢٥

طلب إصلاح خارجي

يرجى الموافقة والايجاز لمن يلزم على إصلاح الجهاز: مكبس كوي البخار الكبير

رقم الجهاز: /
مكان الجهاز: قسم الفسيل

الرئيس المباشر

طالب الإصلاح

الاسم: هادي مسعود

التوقيع: هادي

الاسم: الفتي أهرحبيوش

التوقيع: الفتي

رقم الذخيرة غنية حوس - قيد العطل

المكبس بحاجة إلى وصلات بخار جديدة عدد (2) مع مكبس راكورا (3/8) وحسب الطول والنموزج الموجود الموجود لدينا

وذلك في السوق المحلية

الأسباب الفنية لتأخر الإصلاح الداخلي:

عدم توافرها القطع وإمكانية التفصيل في ورشة المستشفى

التقييم التقديرية للإصلاح:

بحدود مليونين ليرة سورية

رئيس القسم الهندسي

الاسم: شوان عزراوي

التوقيع: شوان عزراوي
20/10/2025

م. زاهر داود

التوقيع: زاهر

توقيع الفني المتخصص

الاسم: سليمان الجبل

التوقيع: سليمان

تتار الإدارة

لا مانع أيضا من إجراء الإصلاح

مديان المدير المساعدين

من أمانة السيد المدير العامة

التوقيع: من أمانة

التوقيع: من أمانة

التوقيع: من أمانة