

٢٥
٦/١٨
٠.٥٠
٠.٥٠
٠.٥٠

جامعة دمشق
سجل المراسلات
٢٥٦٢
١٨

الجمهورية العربية السورية
جامعة دمشق
المستشفى الطبي الجامعي

طلب إصلاح خارجي

يرجى الموافقة والابعاز لمن يلزم على إصلاح الجهاز: جلاية المصير في المصير
رقم الجهاز: /
مكان الجهاز: قسم المطبخ
طالب الإصلاح: الرئيس المباشر

الاسم: س. محمد داود
التوقيع:

الاسم: الغني محمد ليل
التوقيع:

رأى اللجنة الفنية حول سبب العطل:

عطل الكسوف على الجلاية المصير بين اصراف محرك المصير الثانية
(3Kw - 3Pw) عدد (١) وهو جابج على الف والبيان في
السوق التحلية + برولمات + موانع .

الأسباب الفنية لتعذر الإصلاح الداخلي:
عدم إمكانية الف والإصلاح في ورشة المصير
القيمة التقديرية للإصلاح:
بدون مليون و ٢٠ ألف ليرة سورية.

رئيس القسم الهندسي
الاسم: س. علي طه
التوقيع: ١٠/١٠/١٠

توقيع الفني المختص
الاسم: س. سليم الجب
التوقيع:

قرار الإدارة
لامانع لدينا من إجراء الإصلاح
معاون المدير للشؤون الإدارية

موافقة السيد المدير العام

١١/١٧

11/10