

الجمهورية العربية السورية

جامعة دمشق

مستشفى الوطني الجامعي

المستشفى الوطني الجامعي

الرقم: ٦٨٤٥

تاريخ البروتوكول: ١١/١٠/٢٠٢٥

طلب إصلاح خارجي

يرجى الموافقة والايجاز لمن يلزم على إصلاح الجهاز: طابعة ليزيرية Hp - 1025

مكان الجهاز: عيادة يورو ديناميك

رقم الجهاز:

الدائرة

الرئيس المباشر

طالب الإصلاح

الاسم: د. عماد

التوقيع:

الاسم: فتيحة

التوقيع:

رأى اللجنة الفنية حول سبب العطل:

المطبعة غير جيدة وصغيرة من حيث الورق لذلك يتطلب
تغيير الورق إلى الورق الجيد وذلك مع إجراء الصيانة
الروتينية للطابعة

الأسباب الفنية لتعذر الإصلاح الداخلي: عدم وجود قطع الغيار والعدة المناسبة في المشفى - تأمينها يحتاج تكاليف عالية

حوالي ثلاثمائة وخمسون ألف ليرة سورية ل.س تقريبا

القيمة التقديرية للإصلاح:

رئيس القسم الهندسي

الاسم: د. نسيان

التوقيع:

١١/١٠/٢٠٢٥
١١/١٠/٢٠٢٥

م. حاتم

التوقيع:

توقيع الفني المختص

الاسم: منال

التوقيع:

قرار الإدارة

لامانع لدينا من إجراء الإصلاح

معاون المدير للشؤون الإدارية

محاسب الإدارة

موافقة السيد المدير العام

التوقيع:

التوقيع: