

الجمهورية العربية السورية

جامعة دمشق

مستشفى الوطني الجامعي

طلب إصلاح خارجي

٤٧٦٠/٥٠

يرجى الموافقة والاعجاز لمن يلزم على إصلاح الجهاز: طابعة ليزيرية موديل HP-CP 1025

رقم الجهاز:

مكان الجهاز: دائرة المعلومات - داتا سنتر

طالب الإصلاح

الرئيس المباشر

الدائرة

الاسم: م. محمد علي

الاسم: م. محمد علي

التوقيع: 

التوقيع: 

رأى اللجنة الفنية حول سبب العطل:

بعد الفحص والكشف على الطابعة تبين وجود مشكلة في آلية
سحب الورق لذلك يتطلب تبديل كتلة سحب الورق
مع إجراء الصيانة اللازمة للطابعة

الأسباب الفنية لتعذر الإصلاح الداخلي: عدم وجود قطع الغيار والعدة المناسبة في المستشفى - تأميمها يحتاج تكاليف عالية

القيمة التقديرية للإصلاح:


توقيع الفني المختص

٤٧٦٠/٥٠

الاسم: م. محمد علي

رئيس القسم الهندسي

الاسم: م. علاء الدين العلي

التوقيع: 

قرار الإدارة

لامانع لدينا من إجراء الإصلاح

معاون المدير للشؤون الإدارية



موافقة السيد المدير العام



