

الجمهورية العربية السورية
جامعة دمشق
مستشفى الوطني الجامعي

٢٠١٩/٧/٢٠
طلب إصلاح خارجي

٢٠١٩/٧/٢٠
٢٠١٩/٧/٢٠

يرجى الموافقة والايجاز لمن يلزم على إصلاح الجهاز: آلة تصوير كيو بي سي ١٥٥٥

رقم الجهاز: مكان الجهاز: مكتبة رئيس شبكة الجامعة العامة ط

طالب الإصلاح الرئيس المباشر الدائرة

الاسم: عبد الحامد
التوقيع: 
الاسم: الرئيس المباشر
التوقيع: 


رأى اللجنة الفنية حول سبب العطل:

بعد الفحص والتأكد من أن آلة التصوير تين طابعة وتحتاج من تفتيش
في سبب الدورق لذلك تقترح تبديل الدورق وإصلاح الدورق وفقطار
للآلة مع إجراء الصيانة الدورية لها

الأسباب الفنية لتعذر الإصلاح الداخلي: عدم وجود قطع الغيار والعدة المناسبة في المشفى - تأمينها يحتاج تكاليف عالية

قيمة التقديرية للإصلاح:

رئيس القسم الهندسي

الاسم: د. علاء الدين العلي
التوقيع: 

٢٠١٩/٧/٢٠

توقيع الفني المختص

الاسم: مثال
التوقيع: 

قرار الإدارة

لامانع لدينا من إجراء الإصلاح

معاون المدير للشؤون الإدارية

موافقة السيد المدير العام


٢٠١٩/٧/٢٠

٢٢ تموز ٢٠١٩

