

جامعة دمشق

المستشفى الوطني الجامعي

رقم ٢٥٠٩ / ١
تاريخ الورود ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٠

رقم الجهاز 5N: T7c22:59E

متسلم الجهاز وعاءها سم

الاسم

التوقيع

رأي اللجنة الفنية حول سبب العطل :

يرجى الموافقة والإيعاز لمن يلزم على إصلاح الجهاز :
 مكان الجهاز: العمارة 15/5
 رقم الجهاز: SN: 7c225925

الرئيس المباشر

الاسم

التوقيع

الأسباب الفنية لتعذر الإصلاح الداخلي:

عدم توفر المورد اللامركزية للموارد
معظم أنظمة في معظم الأنظمة
نقص الخبرة الإدارية
قلة فهم الإدارة المركزية

شعبة علم الاقتصاد أو الكمية
للمعارف

القيمة التقديرية للإصلاح: ألفية الشريعة ١,٥٥,٠٠٠,٠٠٠

توقيع الفني المختص

الاسم م. س. كهر الدين الكافي

التَّوْقِيع

رئيس القسم الهندسي

الاسم

التوقيع

قرار الإدارة :

لا مانع لدينا من إجراء الإصلاح

معاون المدير للشؤون الإدارية

محاسب الإدارة

موافقة السيد المدير العام

15

٢٨ / ١١ / ٢٠١٩

علاء

٢١٦٢

الجمهورية العربية السورية

جامعة دمشق

المستشفى الوطني الجامعي



طلب إصلاح خارجي

يرجى الموافقة والإيعاز لمن يلزم على إصلاح الجهاز: جهاز غلايات أوعية ماركه Valley Lab

Force-Triole

مكان الجهاز: الغرفة (5) عمليات - غرفة معالجة

الرئيس المباشر

رقم الجهاز:

متسلم الجهاز

الاسم
التوقيع

الاسم: د. عامر قاسم
التوقيع

رأي اللجنة الفنية حول سبب العطل: الجهاز بحاجة لمعالجة مبداء (AF) وتظهر عطل الكتروني غير متفر
معه رسالة عطل (2800) عند تطبيق القضاة يرجع التوقيع للأطباء في السوت المحلة
الأسباب الفنية لتعذر الإصلاح الداخلي: جميع أجهزة الجهاز تحتاج للإصلاح والتعويضات

القيمة التقديرية للإصلاح: 7,000,000 ل.س

رئيس القسم الهندسي

توقيع الفني المختص

د. نورا دلاوي
26/10/2025

الاسم

التوقيع

رئيس دائرة الهندسة الطبية
21.10.2025

د. فاضل الدين الحبيب
21/10/2025

الاسم

التوقيع

قرار الإدارة:

لا مانع لدينا من إجراء الإصلاح

معاون المدير للشؤون الإدارية

محاسب الإدارة

موافقة السيد المدير العام

مدير الإدارة